

Cronologia del software

L'ultima versione software migliora i seguenti aspetti:

NOTA: ciascuna versione contiene tutte le soluzioni presenti nelle versioni precedenti.

Versione del software di sistema: V087

- Lo sportellino del vano CD non si apriva quando un iPod/iPhone era posto sulla base docking.