

Softwaregeschiedenis

Met de nieuwste software worden de onderstaande problemen verholpen:

OPMERKING: elke versie bevat alle oplossingen voor problemen die in eerdere versies zijn opgenomen.

Systeemsoftwareversie: V087

- De CD-lade wordt niet geopend wanneer een iPod/iPhone in het basisstation is geplaatst.