

Historial del software

El software más reciente soluciona los siguientes problemas:

NOTA: Cada versión contiene todas las soluciones identificadas en la versión anterior.

Versión de software del sistema: V41

- Mejora la función de temporizador en el modo de espera de bajo consumo.

Versión de software del sistema: V40

- Versión inicial.