

Historique du logiciel

Le dernier logiciel permet de résoudre les problèmes suivants:

REMARQUE : chaque version contient les solutions identifiées dans la version précédente.

Version logiciel système: V41

- Amélioration de la minuterie pour le mode de veille Eco.

Version logiciel système: V40

- Version initiale.