

Softwaregeschiedenis

Met de nieuwste software worden de onderstaande problemen verholpen:

OPMERKING: elke versie bevat alle oplossingen voor problemen die in eerdere versies zijn opgenomen.

Systeemsoftwareversie: V41

- De timerfunctie in de energiebesparende stand-bymodus verbeteren.

Systeemsoftwareversie: V40

- Eerste versie.