

## **Сведения о версиях**

**С помощью последней версии ПО можно решить следующие проблемы:**

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Каждый новый выпуск содержит все решения, определенные в предыдущей версии.

### **Версия ПО системы: V41**

- Улучшена работа таймера в режиме ожидания ЕСО.

### **Версия ПО системы: V40**

- Первый выпуск.