

Historial del software

El software más reciente soluciona los siguientes problemas:

NOTA: Cada versión contiene todas las soluciones identificadas en la versión anterior.

Versión de software del sistema: 45

- Actualice para disponer de compatibilidad con IO 5.

Versión de software del sistema: 43

- Resuelve el problema de la alarma que se repite a diario / el reloj se detiene al desactivar la alarma.

Versión de software del sistema: 42

- Mejora el rendimiento del sonido.

Versión de software del sistema: 39

- Mejora el rendimiento del producto.