

Historial del software (DTD3190)

La versión de software más reciente resuelve los siguientes problemas:

NOTA: Cada versión contiene todas las soluciones identificadas en la versión anterior.

Nota:

El nombre del archivo bin puede NO ser necesario, la igual que el número de modelo.

MCU Versión de software del sistema: v32

- Mejorar los ajustes del ecualizador
- Evitar las interferencias de otros mandos a distancia de Philips