

Historique du logiciel (DTD3190)

La dernière mise à niveau logicielle permet de résoudre les problèmes suivants :

REMARQUE : chaque version contient les solutions identifiées dans la version précédente.

Remarque :

le nom du fichier .bin NE correspond PAS nécessairement à la référence du modèle.

MCU Version logiciel système: v32

- Amélioration des paramètres de l'égaliseur
- Permet d'éviter les interférences avec d'autres télécommandes Philips