

## **Cronologia del software (DTD3190)**

**La versione più recente del software risolve i problemi riportati sotto:  
NOTA: ciascuna versione contiene tutte le soluzioni ai problemi di quelle precedenti.**

*Nota:*

*il nome del file con estensione .bin potrebbe NON essere necessariamente lo stesso del numero di modello.*

### **MCU Versione del software di sistema: v32**

- Ottimizzazione delle impostazioni dell'equalizzatore
- Evitare le interferenze da altri telecomandi Philips