

Softwaregeschiedenis (DTD3190)

De laatste software lost de onderstaande problemen op:

OPMERKING: elke versie bevat alle oplossingen voor problemen die in eerdere versies zijn opgenomen.

Opmerking:

de bestandsnaam van het .bin-bestand komt mogelijk NIET overeen met het modelnummer.

MCU Systeemsoftwareversie: v32

- Verbeter de equalizer-instellingen
- Vermijd interferentie van andere Philips-afstandsbedieningen