

软件历史记录 (DTD3190)

最新的软件解决了以下问题：

注意：每个版本均包含较早版本中指出的所有解决方案。

注意：

bin 文件的文件名可能不必与型号相同

MCU 系统软件版本： v32

- 改善均衡器设置
- 避免其他飞利浦遥控器的干扰