

Historial del software (DVP2880, DVP2850, DVP2880)

El software más reciente soluciona los siguientes problemas:

NOTA: Cada versión contiene todas las soluciones identificadas en la versión anterior.

Versión de software del sistema 06

- Mejora de las indicaciones LED

Versión de software del sistema: 05

- Corrección del comportamiento del indicador LED (cuando el aparato está encendido, el indicador debe estar encendido).