

Softwaregeschiedenis (DVP2880, DVP2850, DVP2880)

Met de nieuwste software worden de onderstaande problemen verholpen:

OPMERKING: elke versie bevat alle oplossingen voor problemen die in eerdere versies zijn opgenomen.

Systeemsoftwareversie 06

- Verbeterde LED-indicaties

Systeemsoftwareversie 05

- Verbeterde werking van LED-indicator (de indicator brandt wanneer het apparaat van stroom wordt voorzien)