

Software-Verlauf (HTB3510, 3510X, 3540, 3570, 3571)

Hinweis:

- Jede neue Version enthält auch alle Lösungen, die in der vorangehenden Version bereitgestellt wurden.
 - Der Dateiname der Aktualisierungsdatei (*.bin) lautet HTB3570.bin. Der Dateiname ist NICHT notwendigerweise derselbe wie die Modellnummer.
 - Nachdem Sie die Aktualisierungsdatei heruntergeladen haben, extrahieren Sie (entzippen) Sie sie in einen Ordner. Kopieren Sie den extrahierten Ordner (UPG) mit der Firmware-Datei in das Stammverzeichnis des USB-Flashlaufwerks.
-

Durch die aktuelle Software werden die folgenden Probleme behoben:

Version: v1.29.02(HTB3510/12/55/98/51/94/40 HTB3511/51 HTB3510X/78 HTB3540/12/51/98/40/94 HTB3570/12/51/78/98/94/40/79 HTB3571/51)

- Vorteile von Firmware Sicherstellung einer reibungslosen SmartTV-Leistung und Verbesserung der Kompatibilität

Version: v1.29.01(nicht für /93er Modelle & HTB3511/51)

- Behebt das Problem bei dem die MP4-Wiedergabe über DLNA nicht funktioniert
- Behebt einen Anzeigefehler der Tastatur in verschiedenen Sprachen.

Version V1.29.00(HTB3511/51)

- Behebt einen Fehler beim Start

Version v1.28.01(nicht für /93er Modelle & HTB3511/51)

- Smart TV-Aktualisierung.
- Optimierung der Audioausgabe.
- Fehlerbehebung hinsichtlich Anzeige von RDS-Informationen.

Version v1.26.03

- Verbesserte Wiedergabe von MP3-Dateien
- Verbesserte Wiedergabe von Blu-ray-Discs
- Verbesserte Leistung in Bezug auf WiFi
- Behebt Problem bezüglich Lautsprechereinrichtung
- Behebt Problem bezüglich ID3-Anzeige auf Russisch für MP3-Dateien
- Behebt Problem bezüglich Subwoofer
- Behebt Problem bezüglich Bass
- Behebt Problem bezüglich OSD-Bildschirm auf Russisch
- Importiert Smart TV 2.0

Version v1.26.02 (nicht für /55er, /78er, /93er, /94er Modelle)

- Verbesserte Wiedergabe von MP3-Dateien
- Verbesserte Wiedergabe von Blu-ray-Discs

- Verbesserte Leistung in Bezug auf WiFi

- Behebt Problem bezüglich Lautsprechereinrichtung
- Behebt Problem bezüglich ID3-Anzeige auf Russisch für MP3-Dateien
- Behebt Problem bezüglich Subwoofer
- Behebt Problem bezüglich Bass
- Behebt Problem bezüglich OSD-Bildschirm auf Russisch
- Importiert Smart TV 2.0

Version V1.24.00

- Behebt Probleme bezüglich HDMI ARC.

Version V1.23.01 (nur für HTB3510/12, 3540/12, 3570/12)

- Behebung von Fehlern in Zusammenhang mit YouTube.