

## Historique du logiciel (HTB3525B/F7)

Remarque :

- Le nom du fichier .bin NE correspond PAS nécessairement à la référence du modèle.
  - Chaque version contient toutes les solutions identifiées dans la version précédente.
  - Après la mise à jour de l'appareil, certains réglages comme les réglages HDMI-CEC pourraient être effacés. Reportez-vous au manuel d'utilisation pour l'installation après avoir mis à jour l'appareil.
- 

**La version la plus récente du logiciel résout les problèmes suivants :**

### **Version V1.18.01**

- Résolution des bogues pendant le démarrage
- Amélioration des performances sonores
- Réduction de la durée de sortie de veille du système
- Mise à jour du service en ligne - Ajout de l'application Target Ticket

### **Version V1.17.09**

- Maintien de la connexion ARC après la mise hors tension du lecteur

Remarque : après avoir mis à niveau avec la dernière version du micrologiciel, débranchez l'appareil. Attendez quelques secondes puis rebranchez-le.