

Historial del software (HTB7530_7560_7590)

El software más reciente soluciona los siguientes problemas:

NOTA: Cada versión contiene todas las soluciones identificadas en la versión anterior.

Versión V1.16.06 (MCU V10)

- Eliminación del servicio Skype
- Vulnerabilidad de seguridad solucionada en la función de navegador web
- Problema de DLNA por que se producía un bloqueo al desplazarse por una lista multimedia larga solucionado
- Pérdida de audio FM al encender solucionada

Versión V1.16.02 (MCU V16)

- Se ha corregido el error en el que HTB no responde al mando a distancia si se utiliza como HDMI ARC
- Corrección de errores relacionados con los de HDMI CEC

Versión V1.16.01 (MCU V15.07)

- Corrección de errores
- De acuerdo con los nuevos requisitos de AAC3, la reproducción de Blu-ray a través de la salida de CVBS está ahora desactivada. Vea las películas en Blu-ray a través de la conexión HDMI.

Versión V1.14.00 (MCU V15.07)

- Se ha solucionado el problema de la pantalla azul tras cambiar la fuente al modo DISC
- Se ha solucionado el problema de cambio de fuente DISC con el botón DISC en RC
- Se ha solucionado el problema que daña el sistema por funcionamiento

Versión V1.13.30 (MCU V15.07)

- Se han corregido los errores detectados de Skype
- Corrección de errores

Versión de software del sistema: V1.13.30 (MCU V15.07)

- Corrección de problemas de sonido

Versión V1.09.01 (MCU V15.05)

- Corrección del sintonizador

Versión V1.09.01

- Mejoras del funcionamiento de SimplyShare
- Mejora del sonido