

Cronologia del software (HTB7530_7560_7590)

L'ultima versione software migliora i seguenti aspetti:

NOTA: ciascuna versione contiene tutte le soluzioni presenti nelle versioni precedenti.

Version V1.16.06 (MCU V10)

- Rimozione del servizio Skype
- Risolto il problema della vulnerabilità in termini di sicurezza nella funzione browser Web
- Risolto il problema della funzione DLNA che causa il blocco del sistema quando si scorre un elenco lungo di file
- Risolto il problema della perdita di audio FM durante l'avvio

Versione V1.16.02 (MCU V16)

- Risoluzione del problema legato alla mancata risposta al telecomando quando il sistema viene utilizzato in modalità HDMI ARC
- Risoluzione dei problemi relativi alla funzione HDMI CEC

Versione 16.01 (MCU V15.07)

- Bug risolti
- conforme ai requisiti nuovo AAC3, riproduzione Blu-ray tramite uscita CVBS ora disattivato. Guardare i film Blu-ray tramite collegamento HDMI.

Versione V1.14.00 (MCU V15.07)

- Risoluzione dei problemi legati alla schermata blu visualizzata con il passaggio da una sorgente all'altra in modalità DISC (DISCO)
- Risoluzione dei problemi legati al passaggio alla sorgente DISC (DISCO) mediante il tasto DISC del telecomando
- Risoluzione dei problemi che causavano la corruzione del sistema dopo un funzionamento prolungato

Versione V1.13.30 (MCU V15.07)

- Risoluzione dei problemi relativi al crash di Skype
- Risoluzione bug

Versione V1.13.30 (MCU V15.07)

- Risoluzione dei problemi relativi al suono

Versione V1.09.01 (MCU V15.05)

- Risoluzione del problema legato al sintonizzatore

Versione V1.09.01

- Miglioramenti della funzionalità SimplyShare
- Miglioramenti audio