

Software-Verlauf (HTB7530_7560_7590)

Durch die aktuelle Software wird Folgendes verbessert:

HINWEIS: Jede neue Version enthält auch alle Lösungen, die in der vorangehenden Version bereitgestellt wurden.

Version V1.16.06 (MCU V10)

- Entfernen des Diensts Skype
- Sicherheitsproblem in Webbrowser-Funktion behoben
- DLNA-Problem mit Anhalten beim Scrollen durch lange Medien-Liste behoben
- Verlust von UKW-Audio während der Weckzeit behoben

Version V1.16.02 (MCU V16)

- Behebt das Problem keine Reaktion von HTB auf RC bei Verwendung als HDMI ARC
- Fehlerbehebungen in Zusammenhang mit HDMI CEC

Version V1.16.01 (MCU V15.07)

- Fehlerbehebungen
- In Übereinstimmung mit den neuen AAC3-Anforderungen wurde die Blu-ray-Wiedergabe über den Composite-Videoausgang deaktiviert. Geben Sie Ihre Blu-ray-Filme über einen HDMI-Anschluss wieder.

Version V1.14.00 (MCU V15.07)

- Problem mit blauem Bildschirm nach Änderung der Quelle zum DISCModus behoben
- Problem bei Änderung der DISC-Quelle per Taste auf der Fernbedienung behoben
- Problems des Systemausfalls bei längerem Betrieb behoben

Version V1.13.30 (MCU V15.07)

- Probleme mit dem Abstürzen von Skype behoben
- Fehlerbehebungen

Version V1.13.30 (MCU V15.07)

- Fehler im Zusammenhang mit dem Ton behoben

Version V1.09.01 (MCU V15.05)

- Behebung von Problemen mit dem Tuner

Version V1.09.01

- Verbesserungen bei der Funktionalität von SimplyShare
- Klangoptimierung