

Historique du logiciel (HTB7530_7560_7590)

Le dernier logiciel permet de résoudre les problèmes suivants:

REMARQUE : chaque version contient les solutions identifiées dans la version précédente.

Version V1.16.06 (MCU V10)

- Retrait du service Skype
- Correction de la faille de sécurité du navigateur Web
- Résolution du problème lié au protocole DLNA et entraînant un blocage lorsque vous faites défiler une longue liste des fichiers multimédias
- Résolution du problème de perte de son de la radio FM lors de la mise sous tension

Version V1.16.02 (MCU V16)

- Résolution de l'absence de réponse de HTB à la télécommande si utilisé comme HDMI ARC
- Correctifs liés à HDMI CEC

Version V1.16.01 (MCU V15.07)

- Correctifs
- En accord avec les nouvelles normes AAC3, la lecture de Blu-ray via la sortie CVBS est maintenant désactivée. Veuillez regarder vos films en Blu-ray via la connexion HDMI.

Version V1.14.00 (MCU V15.07)

- Résolution du problème d'écran bleu après le passage en mode DISC pour la source
- Résolution du problème de passage de la source en mode DISC avec la touche DISC de la télécommande
- Résolution du problème entraînant la corruption du système après une utilisation prolongée

Version V1.13.30 (MCU V V15.07)

- Résolution des problèmes liés aux pannes de Skype
Correctifs

Version V1.13.30 (MCU V15.07)

- Résolution des problèmes de son

Version V1.09.01 (MCU V15.05)

- Correctif pour le tuner

Version V1.09.01

- Fonctionnalités SimplyShare améliorées
- Amélioration du son