

Historial del software HTS3510/12, /55, /77, /78, /79. /93, /94, /98

El software más reciente soluciona los siguientes problemas:

NOTA: Cada versión contiene todas las soluciones identificadas en la versión anterior.

Versión de software del sistema: v49

- Ahora se pueden desactivar los subtítulos
- Mejora del menú en ruso
- Mejora de la pantalla LED de la unidad