

Historique du logiciel_HTL21x3/31x0/3142

Remarque : le nom du fichier .bin NE correspond PAS nécessairement à la référence du modèle.

La dernière version du logiciel corrige les problèmes ci-dessous:

Version 35

Informations sur la version de l'écran du téléviseur

V35.25.07.140620A1

Informations sur la version de l'afficheur local (s'affiche dans l'ordre suivant)

- 1) Version principale : **V35**
 - 2) Version RISC : **140620A1**
 - 3) Version TX : **V25**
 - 4) Version RX : **V25**
 - 5) Version de l'écran tactile : **V07**
- Réduction de la période de veille automatique de 15 à 30 minutes
 - Résolution du problème du changement de source par contact NFC
 - Bogues mineurs corrigés

Version 27

Informations sur la version de l'écran du téléviseur

V27.25.07.140219A1

Informations sur la version de l'afficheur local (s'affiche dans l'ordre suivant)

- 1) Version principale : **V27**
 - 2) Version RISC : **14 0219A1**
 - 3) Version TX : **V25**
 - 4) Version RX : **V25**
 - 5) Version de l'écran tactile : **V07**
- Résolution des problèmes relatifs à HDMI CEC
 - Résolution des problèmes d'interruption audio lors de la sélection des modes audio