

Softwaregeschiedenis_HTL21x3/31x0/3142

Opmerking: de bestandsnaam van het .bin-bestand komt mogelijk NIET overeen met het modelnummer.

In de nieuwste software zijn de volgende problemen opgelost:

Versie 35

Versie-informatie TV-scherm
V35.25.07.140620A1

Versie-informatie lokaal display (wordt weergegeven in de volgende volgorde)

- 1) Hoofdversie: **V35**
 - 2) RISC-versie: **140620A1**
 - 3) TX-versie: **V25**
 - 4) RX-versie: **V25**
 - 5) Versie aanraakpaneel: **V07**
- Automatische stand-by-tijd verlagen van 30 naar 15 minuten
 - Probleem met schakelen van bron met NFC opgelost
 - Kleine problemen zijn opgelost

Versie 27

Versie-informatie TV-scherm
V27.25.07.140219A1

Versie-informatie lokaal display (wordt weergegeven in de volgende volgorde)

- 1) Hoofdversie: **V27**
 - 2) RISC-versie: **14 0219A1**
 - 3) TX-versie: **V25**
 - 4) RX-versie: **V25**
 - 5) Versie aanraakpaneel: **V07**
- Problemen met HDMI CEC opgelost
 - Onderbroken audio of ruis bij selecteren van geluidsmodi opgelost