

## **Historial del software (HTL4110B & HTL4111B)**

**El software más reciente soluciona los siguientes problemas:**

**NOTA:** Cada versión contiene todas las soluciones identificadas en la versión anterior.

### **Versión 55**

- Mejora de la compatibilidad con HDMI ARC
- Rendimiento de sonido mejorado
- Reducción del tiempo en modo de espera automático según el requisito de ErP3

### **Versión 51**

- Mejora del sonido en lo que respecta al rendimiento del modo de base

### **Versión 50**

- Aumentar la sonoridad en la conexión ARC
- Se ha solucionado el problema de que algunos televisores no se encienden en la conexión ARC  
Comentarios: los procedimientos de actualización se han cambiado tras la versión 43; siga los procedimientos de las instrucciones de actualización para completar la actualización.

### **Versión 43**

- Mejora del rendimiento de HDMI ARC
- Compatibilidad con el formato de archivo NTFS
- Mejora del rendimiento de EasyLink
- Mejora de las interrupciones de sonido intermitentes de la entrada óptica después del inicio

### **Versión 26**

- Mejora del rendimiento de HDMI ARC
- Mejora del rendimiento de la reproducción USB