

Historique du logiciel_ HTL5140B/12/93/98 HTL5145B/12

Remarque : le nom du fichier .bin NE correspond PAS nécessairement à la référence du modèle.

La dernière version du logiciel corrige les problèmes ci-dessous:

Version 44

Informations sur la version de l'afficheur local (s'affiche dans l'ordre suivant)

- 1) Version principale : V44
 - 2) Version répéteur :V22
 - 3) Version TX : V25
 - 4) Version RX : V25
 - 5) Version de l'écran tactile : V08
- Résolution du problème lié à la mise en veille automatique

Version 43

Informations sur la version de l'afficheur local (s'affiche dans l'ordre suivant)

- 1) Version principale : V43
 - 6) Version répéteur :V20
 - 7) Version TX : V25
 - 8) Version RX : V25
 - 9) Version de l'écran tactile : V08
- Résolution du problème lié à la mémorisation du réglage des basses

Version 42

Informations sur la version de l'afficheur local (s'affiche dans l'ordre suivant)

- 1) Version principale : V42
 - 2) Version répéteur :V20
 - 3) Version TX : V25
 - 4) Version RX : V25
 - 5) Version de l'écran tactile : V06
- Mise à jour de l'algorithme de réglage des basses

Version 40

Informations sur la version de l'afficheur local (s'affiche dans l'ordre suivant)

- 1) Version principale : V40
- 2) Version répéteur :V20
- 3) Version TX : V25

4) Version RX : V25

5) Version de l'écran tactile : V06

- Réglage de la période de veille automatique qui passe de 15 à 30 minutes