

## 软件历史记录(HTL5140B/12/93/98 HTL5145B/12)

最新的软件解决了以下问题：

注意：每个版本均包含较早版本中指出的所有解决方案。

### 系统软件版本:44

当前显示版本信息（显示为下面顺序）

- 1) 主版本：V44
  - 2) 中继器版本：V22
  - 3) TX 版本：V25
  - 4) RX 版本：V25
  - 5) 触控板版本：V08
- 解决了自动待机问题

### 系统软件版本:43

当前显示版本信息（显示为下面顺序）

- 1) 主版本：V43
  - 2) 中继器版本：V20
  - 3) TX 版本：V25
  - 4) RX 版本：V25
  - 5) 触控板版本：V08
- 操作过程中减少背景噪音。

### 系统软件版本:42

当前显示版本信息（显示为下面顺序）

- 1) 主版本：V42
  - 2) 中继器版本：V20
  - 3) TX 版本：V25
  - 4) RX 版本：V25
  - 5) 触控板版本：V06
- 更新了低音设置算法

### 系统软件版本:40

当前显示版本信息（显示为下面顺序）

- 1) 主版本：V40
- 2) 中继器版本：V20

- 3) TX 版本: V25
  - 4) RX 版本: V25
  - 5) 触控板版本: V06
- 将闲置待机时间从 30 分钟调整为 15 分钟