

Softwareverlauf_HTL7140B

Hinweis: Der Dateiname der BIN-Datei stimmt möglicherweise NICHT mit der Modellnummer überein.

Die aktuelle Software löst die folgenden Probleme:

Version 31

Versionsinformationen Gerätedisplay (wird wie folgt angezeigt)

- 1) Version des Hauptgeräts : V31
 - 2) HDMI Repeater-Version: V16
 - 3) TX-Version: V03
 - 4) Subwoofer-RX-Version : V03
 - 5) Touch Panel-Version: V20
- Optimierter Algorithmus für die automatische Lautstärkeregelung
 - Problem mit Haltezeit der automatischen Lautstärkeeinstellung behoben
 - Problem mit RC_STANDBY-Tastenfunktion behoben