

Software history_ HTL7140B

Nota: El nombre del archivo bin NO tiene por qué ser necesariamente igual que el número de modelo.

El software más reciente soluciona los siguientes problemas:

Versión 31

Información sobre la versión en la pantalla local (se mostrará en la secuencia siguiente)

1) Versión de la unidad principal (MCU): **V31**

2) Versión del repetidor HDMI (RPT) :**V16**

3) Versión de TX: **V03**

4) Versión de subwoofer RX : **V03**

5) Versión de panel táctil: **V20**

- Algoritmo de volumen automático optimizado
- Se ha corregido el problema con la conservación del ajuste del volumen automático
- Se ha corregido el problema con la función de la tecla RC_STANDBY