

Software history_ HTL7140B

Nota: il nome del file con estensione .bin potrebbe NON essere necessariamente lo stesso del numero di modello.

L'ultima versione software risolve le problematiche riportate di seguito:

Versione 31

Informazioni sulla versione su display locale (visualizzate nel seguente ordine)

- 1) Versione unità principale (MCU): V31
- 2) Versione Ripetitore HDMI (RPT): V16
- 3) Versione TX: V03
- 4) Versione Subwoofer RX: V03
- 5) Versione touch panel: V20

- Ottimizzazione dell'algoritmo di regolazione automatica del volume
- Risolto problema legato al mancato salvataggio delle impostazioni della regolazione automatica del volume
- Risolto problema legato alla funzione del tasto RC_STANDBY