

Historial de software

(HTS3541/05,/12,/51,/55,/78,/79,/93,/98)

El software más reciente soluciona los siguientes problemas:

NOTA: Cada versión contiene todas las soluciones identificadas en la versión anterior.

Versión V1.56.10

(Nota importante: Esta versión es aplicable SOLO a productos que tienen un número de serie que comienza con "KX1A".)

- Mejora del rendimiento del sistema

Versión V1.52.00

(Nota importante: Esta versión es aplicable SOLO a productos que tienen un número de serie que comienza con "KX1A".)

- Introducción de las funciones Youtube/Picasa
- Mejora del rendimiento del sistema

Versión V1.41.00

- Se resuelve el problema del ajuste de sincronización de audio
- Mejora del rendimiento del sistema

Versión V1.38.10

- Se resuelve el problema del ajuste de sincronización de audio
- Mejora del rendimiento del sistema

Versión V1.32, subsistema V18

- Mejora del rendimiento del sistema

