

## **Histórico do software**

**(HTS3541/05,/12,/51,/55,/78,/79,/93,/98)**

**O software mais recente soluciona os seguintes problemas:**

**NOTA:** cada versão contém todas as soluções identificadas na versão anterior.

### **Versão V1.56.10**

**(Observação importante: esta versão é aplicável APENAS a produtos que têm o número de série começando com "KX1A".)**

- Melhor desempenho do sistema

### **Versão V1.52.00**

**(Observação importante: esta versão é aplicável APENAS a produtos que têm o número de série começando com "KX1A".)**

- Apresentação dos recursos de YouTube/Picasa
- Melhor desempenho do sistema

### **Versão V1.41.00**

- Problema no Ajuste de Sincronização de Áudio solucionado
- Melhor desempenho do sistema

### **Versão V1.38.10**

- Problema no Ajuste de Sincronização de Áudio solucionado
- Melhor desempenho do sistema

### **Versão V1.32, Subsistema V18**

- Melhor desempenho do sistema