

## **Software history (HTS3541/05,/12,/51,/55,/78,/79,/93,/98)**

**Durch die aktuelle Software werden die folgenden Probleme behoben:**

**HINWEIS:** Jede neue Version enthält auch alle Lösungen, die in der vorangehenden Version bereitgestellt wurden.

### **Version V1.56.10**

**(Wichtiger Hinweis: Diese Version gilt NUR für Produkte mit einer Seriennummer, die mit "KX1A" beginnt.)**

- Verbesserte Systemleistung

### **Version V1.52.00**

**(Wichtiger Hinweis: Diese Version gilt NUR für Produkte mit einer Seriennummer, die mit "KX1A" beginnt.)**

- Einführung der YouTube-/Picasa-Funktionen
- Verbesserte Systemleistung

### **Version V1.41.00**

- Problem bei der Anpassung von Audio Sync gelöst
- Verbesserte Systemleistung

### **Version V1.38.10**

- Problem bei der Anpassung von Audio Sync gelöst
- Verbesserte Systemleistung

### **Version V1.32, Teilsystem V18**

- Verbesserte Systemleistung