

## **Historique du logiciel**

**(HTS3541/05,/12,/51,/55,/78,/79,/93,/98)**

**La version la plus récente du logiciel résout les problèmes suivants :**

**REMARQUE** : chaque version contient toutes les solutions identifiées dans la version précédente.

### **Version V1.56.10**

**(Remarque importante : cette version est applicable UNIQUEMENT aux produits dont le numéro de série commence par « KX1A ».)**

- Amélioration des performances système

### **Version V1.52.00**

**(Remarque importante : cette version est applicable UNIQUEMENT aux produits dont le numéro de série commence par « KX1A ».)**

- Présentation des fonctions YouTube/Picasa
- Amélioration des performances système

### **Version V1.41.00**

- Problème de réglage de la fonction Audio Sync résolu
- Amélioration des performances système

### **Version V1.38.10**

- Problème de réglage de la fonction Audio Sync résolu
- Amélioration des performances système

### **Version V1.32, Sous-système V18**

- Amélioration des performances système

