

Cronologia del software

(HTS3541/05,/12,/51,/55,/78,/79,/93,/98)

L'ultima versione software risolve i problemi riportati di seguito:

NOTA: ciascuna versione contiene tutte le soluzioni presenti nelle versioni precedenti.

Versione V1.56.10

(Nota importante: questa versione si applica SOLO ai prodotti con numero di serie che inizia con "KX1A".)

- Prestazioni di sistema migliorate

Versione V1.52.00

(Nota importante: questa versione si applica SOLO ai prodotti con numero di serie che inizia con "KX1A".)

- Introduzione alle funzionalità di Youtube/Picasa
- Prestazioni di sistema migliorate

Versione V1.41.00

- Risolto il problema relativo alla regolazione della sincronizzazione audio
- Prestazioni di sistema migliorate

Versione V1.38.10

- Risolto il problema relativo alla regolazione della sincronizzazione audio
- Prestazioni di sistema migliorate

Versione V1.32, sottosistema V18

- Prestazioni di sistema migliorate

