

Softwaregeschiedenis

(HTS3541/05,/12,/51,/55,/78,/79,/93,/98)

In de nieuwste software worden de onderstaande problemen opgelost:

OPMERKING: elke versie bevat alle oplossingen voor problemen die in eerdere versies zijn geïdentificeerd.

Versie V1.56.10

(Belangrijke opmerking: deze versie is alleen van toepassing op producten waarvan het serienummer begint met "KX1A".)

- Verbeterde systeemprestaties

Versie V1.52.00

(Belangrijke opmerking: deze versie is alleen van toepassing op producten waarvan het serienummer begint met "KX1A".)

- Introductie van YouTube- en Picasa-functies
- Verbeterde systeemprestaties

Versie V1.41.00

- Het probleem met het aanpassen van audiosynchronisatie is opgelost
- Verbeterde systeemprestaties

Versie V1.38.10

- Het probleem met het aanpassen van audiosynchronisatie is opgelost
- Verbeterde systeemprestaties

Versie V1.32, subsysteem V18

- Verbeterde systeemprestaties

