

Historial del software (HTS4561, 4562, 5561, 5562, 5581, 5582, 5591, 5592)

Nota:

El nombre del archivo bin puede NO ser necesario, la igual que el número de modelo.

La versión de software más reciente resuelve los siguientes problemas:

NOTA: Cada versión contiene todas las soluciones identificadas en la versión anterior.

Versión 1.59.00

- Corrección de error de red durante la reproducción de CDDA.
- Mejora de la compatibilidad con la aplicación MyRemote para smartphones.
- Corrección de algunos errores de los servicios de Net TV.
- Algunos modelos no se activan con el modo de fuente correcto.

Versión 1.58.00

- Mejora del rendimiento de la reproducción de discos 3D

Versión 1.52.00

- Se ha mejorado la sincronización de audio
- Se han corregido los errores del sistema

Versión 1.47.10 MCU V36.05

- Soluciona el problema del modo de espera automatic
- Soluciona el problema del módulo Surround posterior inalámbrico RWSS5510

Versión 1.47.10

- Mejora del rendimiento del sistema

Versión 1.27 MCU V36.01

- Se ha resuelto el problema de ajuste de volumen de los altavoces inalámbricos
- Reproducción mejorada

Versión 1.27

- Interfaz de usuario mejorada
- Reproducción mejorada