

## **Cronologia del software (HTS4561, 4562, 5561, 5562, 5581, 5582, 5591, 5592)**

*Nota:*

*il nome del file con estensione .bin potrebbe NON essere necessariamente lo stesso del numero di modello.*

La versione più recente del software risolve i problemi riportati sotto:

NOTA: ciascuna versione contiene tutte le soluzioni ai problemi di quelle precedenti.

### **Versione 1.59.00**

- Risolto l'errore di rete durante la riproduzione CDDA.
- Compatibilità migliorata con l'applicazione per smartphone (MyRemote).
- Risoluzione di altri problemi per i servizi NetTV.
- Alcuni modelli non si attivano nella modalità sorgente corretta.

### **Versione 1.58.00**

- Prestazioni di riproduzione dei dischi 3D migliorate

### **Versione 1.52.00**

- Sincronizzazione audio migliorata
- Bug di sistema corretti

### **Versione 1.47.10 MCU V36.05**

- Risoluzione del problema relativo alla funzione di standby automatic
- Risoluzione del problema relativo al modulo surround posteriore wireless  
RWSS5510

### **Versione 1.47.10**

- Prestazioni di sistema migliorate

### **Versione 1.27 MCU V36.01**

- Risolto il problema relativo alla regolazione del volume dell'altoparlante wireless
- Riproduzione migliorata

### **Versione 1.27**

- Interfaccia utente migliorata
- Riproduzione migliorata