

Softwaregeschiedenis (HTS4561, 4562, 5561, 5562, 5581, 5582, 5591, 5592)

Opmerking:

de bestandsnaam van het .bin-bestand komt mogelijk NIET overeen met het modelnummer.

De laatste software lost de onderstaande problemen op:

OPMERKING: elke versie bevat alle oplossingen voor problemen die in eerdere versies zijn opgenomen.

Versie 1.59.00

- Netwerkfout tijdens het afspelen van CDDA-bestanden opgelost.
- Verbeterde compatibiliteit met de app voor smartphones (MyRemote).
- Enkele problemen met Net TV-services opgelost.
- Bepaalde modellen kunnen niet in de juiste bronmodus uit stand-by worden gehaald.

Versie 1.58.00

- Verbeterde prestaties bij het afspelen van 3D-discs

Versie 1.52.00

- Verbeterde audiosynchronisatie
- Systeemfouten opgelost

Versie 1.47.10 MCU V36.05

- Probleem met automatische stand-by opgelost
- Probleem met draadloze achterste surround-module RWSS5510 opgelost

Versie 1.47.10

- Verbeterde systeemprestaties

Versie 1.27 MCU V36.01

- Het probleem met het instellen van het volume van draadloze luidsprekers is opgelost
- Verbeterde afspeelbaarheid

Versie 1.27

- Verbeterde gebruikersinterface
- Verbeterde afspeelbaarheid