

## 软件历史记录 (HTS4561, 4562, 5561, 5562, 5581, 5582, 5591, 5592)

*注意:*

*bin 文件的文件名可能不必与型号相同。*

最新的软件解决了以下问题:

注意: 每个版本均包含较早版本中指出的所有解决方案。

### **版本 1.58.00**

- 增强了 3D 光盘播放性能

### **版本 1.52.00**

- 改善了音频同步
- 排除了系统故障

### **版本 1.47.10 MCU V36.05**

- 修复了自动待机问题
- 解决与 RWSS5510 无线后置环绕模块的问题

### **版本 1.47.10**

- 增强了系统性能

### **版本 1.27 MCU V36.01**

- 解决了无线扬声器音量调节的问题
- 增强了播放能力

## 版本 1.27

- 增强了用户界面
- 增强了播放能力