

Software-Verlauf (HTS5563, 5583, 5593)

Diese Firmware trifft nur für Geräte mit der folgenden Seriennummer zu:

PT1Axxxxxxxxx

Wenn die Seriennummer Ihres Geräts **PT2Axxxxxxxxx** lautet, fahren Sie mit der Produktseite HTS5563M2, HTS5583M2 oder HTS5593M2 für die Aktualisierung der Gerätefirmware

Die aktuelle Software löst die unten genannten Probleme:

HINWEIS: Jede neue Version enthält auch alle Lösungen, die in der vorangehenden Version bereitgestellt wurden.

Version 1.59.00

- Behobener Netzwerkfehler während CDDA-Wiedergabe
- Verbesserte Kompatibilität mit Smartphone-App (MyRemote)
- Einige Fehlerbehebungen für NetTV Services
- Einige Modelle, die nicht im richtigem Quellmodus aktiviert werden

Version 1.52.00

- Verbesserung von Audio Sync
- Systemfehler behoben

Version 1.47.10

- Verbesserte Systemleistung