

## 软件历史记录(HTS5563, 5583, 5593)

该固件仅适用于具有以下序列号的产品：PT1Axxxxxxxxxx

如果设备的序列号为 PT2Axxxxxxxxxx，请转到 HTS5563M2、HTS5583M2 或 HTS5593M2 产品页面进行产品固件升级

最新的软件解决了以下问题：

注意：每个版本均包含较早版本中指出的所有解决方案。

### **版本 1.59.00**

- 修复了播放 CDDA 过程中出现的网络错误
- 改善了与智能手机 (MyRemote) 应用程序的兼容性
- 修复了一些网络冲浪的服务
- 某些型号无法在正确的来源模式下唤醒

### **版本 1.52.00**

- 改善了音频同步
- 排除了系统故障

### **版本 1.47.10**

- 增强了系统性能