

Histórico do software (HTS55x3)

O software mais recente resolve os problemas descritos abaixo:

NOTA: cada versão contém todas as soluções identificadas na versão anterior.

Nota: Este firmware é destinado a HTS55x3 com número de série começando com PT2Bxxxxxxxx

Versão V1.13.30 (MCU V9.10)

- Determinados problemas relacionados a som foram corrigidos