

Historique du logiciel (HTS55x3)

La dernière mise à niveau logicielle permet de résoudre les problèmes suivants :

REMARQUE : chaque version contient les solutions identifiées dans la version précédente.

Remarque : ce micrologiciel est destiné aux appareils HTS55x3 dont le numéro de série commence par PT2Bxxxxxxxx

Version V1.13.30 (MCU V9.10)

- Résolution de certains problèmes de son