

Softwareverlauf (HTS55x3)

Die aktuelle Software löst die unten genannten Probleme:

HINWEIS: Jede neue Version enthält auch alle Lösungen, die in der vorangehenden Version bereitgestellt wurden.

Anmerkung: Diese Firmware ist für HTS55x3 mit einer Seriennummer, die mit PT2Bxxxxxxxx beginnt gedacht

Version V1.13.30 (MCU V9.10)

- Einige Fehler im Zusammenhang mit dem Ton behoben