

## **Historial del software (HTS4561, 4562, 5561, 5562, 5581, 5582, 5591, 5592)**

*Nota:*

*El nombre del archivo bin puede NO ser necesario, la igual que el número de modelo.*

La versión de software más reciente resuelve los siguientes problemas:

NOTA: Cada versión contiene todas las soluciones identificadas en la versión anterior.

### **Versión 1.58.00**

- Mejora del rendimiento de la reproducción de discos 3D

### **Versión 1.52.00**

- Se ha mejorado la sincronización de audio
- Se han corregido los errores del sistema

### **Versión 1.47.10 MCU V36.05**

- Soluciona el problema del modo de espera automatic
- Soluciona el problema del módulo Surround posterior inalámbrico RWSS5510

### **Versión 1.47.10**

- Mejora del rendimiento del sistema

### **Versión 1.27 MCU V36.01**

- Se ha resuelto el problema de ajuste de volumen de los altavoces inalámbricos
- Reproducción mejorada

### **Versión 1.27**

- Interfaz de usuario mejorada

- Reproducción mejorada