

Historial del software (HTS55x3)

La versión de software más reciente resuelve los siguientes problemas:

NOTA: Cada versión contiene todas las soluciones identificadas en la versión anterior.

Nota: Este firmware se ha diseñado para dispositivos HTS55x3 con número de serie que empieza por PT2Bxxxxxxxx

Versión V1.13.30 (MCU V9.10)

- Corrección de determinados problemas de sonido