

## **Softwareverlauf (MCD2160)**

### ***Hinweis:***

*Der Dateiname der BIN-Datei stimmt möglicherweise NICHT mit der Modellnummer überein.*

Durch die aktuelle Software werden die folgenden Probleme behoben:

### **MCU System software version: v26**

- Verbesserung der Equalizer-Einstellungen
- Vermeiden von Störungen durch andere Philips Fernbedienungen