

Historial del software (MCM1350/05/12/55/61/85)

El software más reciente soluciona los siguientes problemas:

NOTA: Cada versión contiene todas las soluciones identificadas en la versión anterior.

Versión CD-V14:

- Resuelva el problema de espacio entre las pistas durante la reproducción de CD.

Versión CD-V12:

- Resolución del problema al reproducir un CD