

Historial del software

El software más reciente soluciona los siguientes problemas:

NOTA: Cada versión contiene todas las soluciones identificadas en la versión anterior.

Versión: V18 (MCM2300/12, /55, /77, /79, /93, /96)

- Resolución del problema al reproducir un CD

Versión: V27 (MCM2150/12, /55, /77, /05, /98)

- Resolución del problema al reproducir un CD

Versión: CD-V18, MCU-V29 (BTB2315/12)

- Resolución del problema al reproducir un CD

Versión: V07 (BTM3160/12)

- Resolución del problema al reproducir un CD

Versión: V14 (BTM2335/12)

- Resolución del problema al reproducir un CD