

Historial del software(MCM2320/12)

El software más reciente soluciona los siguientes problemas:

NOTA: Cada versión contiene todas las soluciones identificadas en la versión anterior.

Versión: CD-V22

- Resuelva el problema de espacio entre las pistas durante la reproducción de CD

Versión: CD-V20

- Resolución del problema al reproducir un CD